

Lp.	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (strefa zagrożenia)	Właściciel wyrobu adres	Nazwa wyrobu	Ilość wyrobu (m ²)	Stan wyrobu		Uwagi
					Ilość punktów	Stopień	
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	<u>Białoboki</u>						
1.	Białoboki 16 - płot z płyt eternitu	Jankowski Marian	Płyty faliste azbestowo – cementowe	11	45	II	płot
2.	Białoboki 14 - budynek mieszkalny	Koperski Marek Zarząd Budynków Komunalnych Trzebiatów	Płyty faliste azbestowo – cementowe	53	55	II	
3.	Białoboki 10 - budynek mieszkalny	Kanczerski Piotr	Płyty faliste azbestowo – cementowe	192	35	III	eternit uszkodzony
4.	Białoboki 7 - budynek gospodarczy	Miśko Ryszard	Płyty faliste azbestowo – cementowe	52	55	II	
5.	Białoboki 8 - budynek gospodarczy	Figaj Stanisław	Płyty płaskie azbestowo – cementowe	74	55	II	
6.	Białoboki 2 - budynek gospodarczy	Cichowska Monika	Płyty faliste azbestowo – cementowe	48	55	II	