

KM. 0003.3.2018.

Radny Rady Miejskiej
Adam Styranka



Pter

Trzebiatów 07.01.2019

Burmistrz Trzebiatowa

INTERPELACJA

Zgodnie z § 100, ust. 2 Statutu Gminy Trzebiatów, uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/236/08 z dnia 25 września 2008 r. składam interpelację odnośnie złego stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9A.

Biorąc pod uwagę:

- pismo Pani Lucyny Jakubowskiej z dnia 30.11.2018 skierowane do Burmistrza Trzebiatowa w imieniu mieszkańców w/w lokalu, w sprawie poprawy obecnej sytuacji poprzez obniżenie czynszu w okresie zimowym jak również wymiany ścian zewnętrznych zbudowanych z płyt eternitowych zawierających szkodliwy azbest,
- odpowiedź Pani Prezes Zarządu Budynku Komunalnych o braku przesłanek do obniżenia czynszu i braku środków na wymianę ścian zewnętrznych jak również prośbę o zlecenie wykonania kosztorysu na wymianę ścian zewnętrznych budynku na konstrukcję trwałą,

proszę o informację jakie kroki zamierza podjąć Pan Burmistrz w celu poprawy sytuacji mieszkańców lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9A.

Dodatkowo pragnę nadmienić, że w budżecie gminy Trzebiatów na rok 2019, w rozdziale 90026 zostały zabezpieczone pieniądze na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w kwocie 15.000 zł, które mogłyby być przeznaczone na modernizację ścian na konstrukcję trwałą.


Chciałbym zauważyć, że taki stan techniczny budynku w obecnych czasach to bardzo niski standard życia, który nie powinien mieć miejsca. Dlatego proszę o poważne i bezzwłoczne zajęcie się tym tematem i odpowiedź.

Z poważaniem
Adam Styranka

Do wiadomości:
Pani Lucyna Jakubowska
Ul. Waryńskiego 9A/1
72-320 Trzebiatów

URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
RYNEK 1

OR.0003.2.2019



Trzebiatów, 21 stycznia 2019 roku

Pan
Adam Styranka
Radny Rady Miejskiej w Trzebiatowie

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez Pana w dniu 7 stycznia br., w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego w Trzebiatowie przy ul. Waryńskiego 9a wyjaśniam co następuje:

Kompleks 2 budynków mieszkalnych położonych w Trzebiatowie przy ul. Waryńskiego 9-9a, stanowiących własność Gminy Trzebiatów, został wykonany w tzw. konstrukcji lekkiej tj. budynek oznaczony nr 9 posiada ściany wykonane m. in. z eternitu, budynek oznaczony nr 9a posiada część ścian murowanych i część wykonanych z eternitu.

Zgłoszone przez lokatorów uwagi nt. wysokości opłat czynszowych stały się podstawą wykonania roboczego kosztorysu wymiany ścian zewnętrznych obu budynków.

Orientacyjny koszt robót wynosi: 145.000 zł. (ul. Waryńskiego 9), 84.000 zł. (ul. Waryńskiego 9a).

W tegorocznym budżecie Gmina Trzebiatów zabezpieczyła środki finansowe na remonty komunalnej substancji mieszkaniowej w wysokości 150 000 zł.

Zarządca nieruchomości zgłosił przy planowaniu tegorocznego budżetu konieczność wykonania wymiany dachu na obiekcie przy ul. Waryńskiego 9 szacowaną na 160 000 zł.

Z poważaniem

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA

Józef Domański

Do wiadomości:
Biuro Rady Miejskiej w Trzebiatowie