

Radny Tomasz Sobczak
Przewodniczący klubu radnych
PSL Koalicja Polska

**RADA MIEJSKA
w Trzebiatowie**

29.09.2020

Trzebiatów, dnia 28 września 2020 r.

RM.0008.L.2020

**URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie /SI/
WPLYNEŁO**

RY
z DG 7610

28.09.2020

4305

Nr rej.

Ilość zał.

Sz. P.

Mirosław Makarewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie

INTERPELACJA

Na podstawie art 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, wnoszę o wystąpienie do Burmistrza Trzebiatowa o rozważenie zasadności posadowienia spowalniacza na drodze gminnej działka nr 2039/2 (Białoboki), gdyż kierujący pojazdami na tejże drodze rozpędzają się do dużych prędkości. Droga ta jest częściowo jedynie utwardzona – następuje wzniesanie kurzu, rozpryskiwanie kamienie.

Cała sytuacja utrudnia spokój okolicznym mieszkańcom, często osobom schorowanym.

Spowalniacz mógłby zostać usadowiony w okolicach działki 2506/7, tak aby samochody nie rozpędzały się zbytnio ze wzgórza położonego nieopodal.


radny Tomasz Sobczak

Trzebiatów, dnia 1 października 2020 r.

ZDGiGK 054/22/2020



**Radny Rady Miejskiej
w Trzebiatowie**
Tomasz Sobczak
ul. Kołobrzeska 15B
72-320 Trzebiatów

Dotyczy: możliwości ustawienia progu zwalniającego.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 września 2020 roku informuję, że nie ma możliwości zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej o numerze geodezyjnym 2039/2 (ul. Białoboki) w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów 1, w okolicy działki nr 2506/7, ponieważ taka lokalizacja i związana z tym nawierzchnia drogi (gruntowa utwardzona) jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) – niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25. Ponadto informuję, że na ulicy Białoboki w Trzebiatowie zdemontowano w ostatnich latach dwa progi zwalniające (w części gdzie jest nawierzchnia bitumiczna), ponieważ mieszkańcy interweniowali w sprawie zbyt silnych drgań i powstających spękań w ścianach budynku.

Z poważaniem

**BURMISTRZ
TRZEBIATOWA**
Józef Domański

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów.