

Lp.	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (strefa zagrożenia)	Właściciel wyrobu adres	Nazwa wyrobu	Ilość wyrobu (m <sup>2</sup> )	Stan wyrobu		Uwagi
					Ilość punktów	Stopień	
1	2	3	4	5	6	7	8
XV	<b><u>Rogozina</u></b>						
1.	Rogozina 1 - budynek gospodarczy – szt. 2	Lipiński Marek Lipiński Józef	Płyty faliste azbestowo – cementowe	71	55	II	
2.	Rogozina 2 - budynek gospodarczy (obora) - budynek gospodarczy – szt. 4 - budynek gospodarczy (wiata) - ganek budynku mieszkalnego	Wołodkiewicz Marian	Płyty faliste azbestowo – cementowe	168 195 102 8	55 55 55 55	II II II II	
3.	Rogozina 4 - budynek gospodarczy (obora)	Bałuch czesława	Płyty faliste azbestowo – cementowe	276	55	II	
4.	Rogozina 7 - budynek gospodarczy (obora) - budynek gospodarczy – szt. 2 - ganek budynku mieszkalnego - budynek gospodarczy (garaż)	Ciereszko Wacław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	545 102 8 71	55 55 55 55	II II II II	
5.	Rogozina 11 - budynek mieszkalny - budynek gospodarczy	Wołodkiewicz Mieczysław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	7 16	55 55	II II	

6.	Rogozina 11 - budynek gospodarczy (garaż) - camping	Kowalewski Marek	Płyty faliste azbestowo – cementowe	71 29	25 25	III III	eternit malowany eternit malowany
7.	Rogozina 13 - budynek gospodarczy drewniany - eternit składowany luzem	Sterenczak Stanisława	Płyty faliste azbestowo – cementowe	12 33	55 75	II I	eternit uszkodzony – połamany
8.	Rogozina 15 - budynek gospodarczy – szt. 2	Udycz Stefan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	125	35	III	
9.	Rogozina 17 - budynek gospodarczy	Łopatko Czesław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	33	75	I	budynek do rozbiórki
10.	Rogozina 18 - budynek mieszkalny	Bogusz Jan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	36	55	II	elewacja ściany budynku
11.	Rogozina 20 - budynek mieszkalny - budynek gospodarczy	Duda Bożena	Płyty faliste azbestowo – cementowe	158 20	35 35	III III	
12.	Rogozina 19 - budynek gospodarczy - camping	Bogusz Janina	Płyty faliste azbestowo – cementowe	32 20	35 55	III II	
13.	Rogozina 23 - camping	Wanowska Jadwiga	Płyty faliste azbestowo – cementowe	40	55	II	

14.	Rogozina 24 - eternit składany na posesji	Jagusiak Grzegorz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	12	75	I	zły stan technicznych - obiekt do rozbiórki
15.	Rogozina 26 - budynek gospodarczy (obora) - budynek gospodarczy	Drapik Grażyna	Płyty faliste azbestowo – cementowe	521 48	55 55	II II	
16.	Rogozina 29 - budynek gospodarczy – szt. 5	Szymański Antoni	Płyty faliste azbestowo – cementowe	714	55	II	
17.	Rogozina 30 - budynek gospodarczy (obory) – szt. 2	Drapik Mirosława	Płyty faliste azbestowo – cementowe	792	55	II	
18.	Rogozina 31 - budynek gospodarczy – szt. 2	Sańda Piotr	Płyty faliste azbestowo – cementowe	70	55	II	
19.	Rogozina 32 - budynek gospodarczy (obora) - ganek budynku mieszkalnego	Łowczynowska Weronika	Płyty faliste azbestowo – cementowe	161 10	55 55	II II	
20.	Rogozina – bez nr – na przeciw nr 32 - budynek gospodarczy - wiata drewniana		Płyty faliste azbestowo – cementowe	103 24	55 75	II I	
21.	Rogozina 34 - budynek gospodarczy	Hojczyk Władysława	Płyty faliste azbestowo – cementowe	33	55	II	

22.	Rogozina 38 - camping - eternit składany luzem	Wróblewski Mirosław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	26 100	55 75	II I	eternit malowany eternit częściowo pomalowany
23.	Rogozina - szkoła (okap)	Gmina Trzebiatów	Płyty faliste azbestowo – cementowe	18	55	II	
24.	Rogozina 41 - ganek budynku mieszkalnego - budynek gospodarczy (warsztat)	Malko Gabriel	Płyty faliste azbestowo – cementowe	20 143	25 35	III III	
25.	Rogozina - camping	Drochonirecki Bolesław 45-285 Opole Szarych Szeregów	Płyty faliste azbestowo – cementowe	42	55	II	
26.	Rogozina 43 - budynek gospodarczy	Sawinda Stanisława	Płyty faliste azbestowo – cementowe	30	55	II	
27.	Rogozina 40 - budynek gospodarczy (garaż)	Buczkowski Józef	Płyty faliste azbestowo – cementowe	36	55	II	