

Lp.	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (strefa zagrożenia)	Właściciel wyrobu adres	Nazwa wyrobu	Ilość wyrobu (m ²)	Stan wyrobu		Uwagi
					Ilość punktów	Stopień	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	<u>Trzebusz – Osiedle</u>						
1.	Trzebusz 61/10 - budynek gospodarczy	Nagiewicz Tadeusz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	21	55	II	
2.	Trzebusz – gosp. S. K. - budynki gospodarcze – szt. 3 - budynek gospodarczy - budynek gospodarczy - wiaty na sprzęt – szt. 2 - budynek gospodarczy – obory – szt. 4	Stadnina koni Nowielice sp. z o.o.	Płyty faliste azbestowo - cementowe	2989 611 17 179 2909	55 75 45 75 55	II I II I II	w tym 37 m ² - ściana boczna