

Lp.	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (strefa zagrożenia)	Właściciel wyrobu adres	Nazwa wyrobu	Ilość wyrobu (m ²)	Stan wyrobu		Uwagi
					Ilość punktów	Stopień	
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	<u>Lewice</u>						
1.	Lewice 1 - budynek gospodarczy	Nowakowska Irena	Płyty faliste azbestowo – cementowe	40	55	II	eternit malowany
2.	Lewice 2a - budynek mieszkalny (ganek) - budynki gospodarcze – szt. 3	Maguńska Krystyna	Płyty faliste azbestowo – cementowe	16 288	35 55	III II	
3.	Lewice 3 - budynek gospodarczy	Płyty faliste azbestowo – cementowe	26	55	II	
4.	Lewice 4 - budynek gospodarczy	Śpiewak Tadeusz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	26	55	II	
5.	Lewice 5 - budynek gospodarczy (stodoła) - budynek gospodarczy (garaż)	Olszewski Jan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	22 52	45 55	II II	eternit malowany
6.	Lewice 6 - budynek mieszkalny (ganek)	Magoński Józef	Płyty faliste azbestowo – cementowe	29	35	III	eternit malowany

7.	Lewice 38 - sklep spożywczy	Tomaszewski Jan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	111	55	II	eternit malowany
8.	Lewice 37 - budynek gospodarczy - eternit składowany na posesji	Kizik Danut	Płyty faliste azbestowo – cementowe	20 16	55 35	II III	
9.	Lewice 33 - budynki gospodarcze – szt. 4	Nowa Elżbieta	Płyty faliste azbestowo – cementowe	160	55	II	
10.	Lewice 32 - budynek gospodarczy (garaż)	Nowacki Ireneusz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	48	45	II	
11.	Lewice 36 - budynek gospodarczy	Miczko Stanisław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	28	55	II	
12.	Lewice 34 - budynek mieszkalny - budynek gospodarczy (garaż) - eternit składowany na posesji	Nowicki Bogdan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	234 54 88	35 55 35	III II III	
13.	Lewice 7 - budynek gospodarczy	Kowalski Jerzy	Płyty faliste azbestowo – cementowe	13	55	II	
14.	Lewice 31 - budynek gospodarczy	Szczuryk Włodzimierz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	21	45	II	
15.	Lewice 30b - budynki gospodarcze – szt. 2	Palica Jan	Płyty faliste azbestowo – cementowe	107	55	II	

16.	Lewice 28b - budynek gospodarczy	Nowy Józef	Płyty faliste azbestowo – cementowe	59	35	III	płyty uszkodzone, popękane
17.	Lewice 28a - budynek gospodarczy	Nowacki Kazimierz Nowacka Wanda	Płyty faliste azbestowo – cementowe	28	55	II	
18.	Lewice 27 - budynek gospodarczy	Nowacka Janina	Płyty faliste azbestowo – cementowe	12	55	II	
19.	Lewice 26a - budynek gospodarczy	Tomaszewicz Jadwiga	Płyty faliste azbestowo – cementowe	84	35	III	
20.	Lewice 25a - eternit składowany na posesji	Nowy Jarosław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	92	65	I	
21.	Lewice 17d - budynek mieszkalny (ganek)	Nowy Mirosław	Płyty faliste azbestowo – cementowe	16	55	II	
22.	Lewice 24 - budynki gospodarcze – szt. 2	Siwka Halina	Płyty faliste azbestowo – cementowe	185	55	II	
23.	Lewice 23 Zakład Komunalny Trzebiatów - budynek mieszkalny	Radom Ryszard	Płyty faliste azbestowo – cementowe	165	55	II	
24.	Lewice 20 - budynek mieszkalny - budynek gospodarczy	Kaczorowski Edward	Płyty faliste azbestowo – cementowe	169 37	55 55	II II	

25.	Lewice 15 - budynek gospodarczy	Niewiarski Robert	Płyty faliste azbestowo – cementowe	52	55	II	płyty popękane, zniszczone
26.	Lewice 13e - budynki gospodarcze – szt. 2	Magoński Jerzy	Płyty faliste azbestowo – cementowe	27	55	II	
27.	Lewice 12 - budynki gospodarcze – szt. 2 - budynek gospodarczy (wiata)	Szczuryk Andrzej	Płyty faliste azbestowo – cementowe	151 79	55 75	II I	
28.	Lewice 8 - budynek mieszkalny	Ochocka Urszula	Płyty faliste azbestowo – cementowe	13	55	II	
29.	Lewice 9a - budynki gospodarcze – szt. 2	Maglińska Iwona	Płyty faliste azbestowo – cementowe	58	55	II	