

Lp.	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (strefa zagrożenia)	Właściciel wyrobu adres	Nazwa wyrobu	Ilość wyrobu (m ²)	Stan wyrobu		Uwagi
					Ilość punktów	Stopień	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	<u>Rogowo</u>						
1.	Rogowo 91 - budynek mieszkalny	Marowski Dariusz	Płyty faliste azbestowo – cementowe	56	95	I	Eternit znacznie uszkodzony
	- budynek mieszkalny			124	55	II	
	- budynki gospodarcze – szt. 2			279	55	II	
2.	Rogowo 53/2 - budynek mieszkalny	Jabłoński Zbigniew	Płyty eternitowe płaskie	25	35	III	podsufitka na strychu